



# SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA

Sc. 1:50



NOTA :  
Se considera cota relativa  $\pm 0.00$  in axul podului, pe stratul de uzura al caii.

Clasa "E" de incarcare - A30, V80  
Categoriza de importanta privind calitatea "C" (normala)  
Exigenta de calitate A4,B2,D2  
Zonare seismica conform P100/2006 :  
Ks=0.16, Tc=1.0s pt. IMR=100ani

S.C. VORA S.R.L.  
CODLEA  
J08/1747/2003



Denumire proiect:		REPARAȚIE POD DN 1 km 138+850 Loc. Predeal, Jud. Brasov		FAZA :
Beneficiar:		C.N.A.D.N.R. - D.R.D.P. BRAȘOV		P. T.
Proiectat		ing Catalin Gafton	Scara:	PROIECT NR. 95A/2011
Desenat		ing Catalin Gafton	1:50	PLANSĂ NR. ST1
Verificat		ing. Marius Comanici	01/2012	
Titlul planșei:		SECTIUNE TRANSVERSALA PROIECTATA		